

## WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 100 F

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18513	
Baujahr	2009	
Betriebsstunden	7287	
Gewicht [to]	18,8	
MOTORDATEN		
Hersteller	Cummins	
Motor [Typ]	QSC	
Motorleistung [kW]	209	
Abgasstufe	Tier3	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	1000	
Frästiefe [mm]	350	
Klappband	✓	
Absauganlage VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Querneigungssensor	✓	
Seilzugsensor	2	
Hochdruckreiniger	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓	Turbolader Rücklaufleitung schwitzt	
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓	3 Schläuche an Ventilblock hinter Schaltschrank schwitzig	
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Walzenschildzylinder leicht schwitzig, Aufnahmebandzylinder schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder schwitzt, Abwurfbandklappzylinder Links leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓	Batterien schwach	
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	70%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Aufnahmeband	10%	Girlande 1 fest, Girlande 2 rechte Rolle fest	
Abwurfband	30%		
Fräskasten	60%		
Frästrommel	60%		
Oberhalter	30%	Mehrere Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
Abstreifer / Schild	20%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrtrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓	Fahrschiff Lagerung von Klappschiff verschlissen	
Sonstiges	✓		