

## WIRTGEN BODENFRÄSEN/-RECYCLER WR 200I

| ALLGEMEINES                    |                           | BILDER  |
|--------------------------------|---------------------------|---|
| ID                             | 18716                     |  |
| Baujahr                        | 2019                      |   |
| Betriebsstunden                | 6238                      |   |
| Gewicht [to]                   | 23,8                      |   |
| Bedienungsanleitung            | ✓                         |   |
| CE Konformitätserklärung       | ✓                         |   |
| MOTORDATEN                     |                           |   |
| Hersteller                     | Mercedes                  |   |
| Motor [Typ]                    | OM470LA                   |   |
| Motorleistung [kW]             | 320                       |   |
| Abgasstufe                     | Tier4 final (mit Ad-Blue) |   |
| EPA-Plakette                   | ✓                         |   |
| Dieselpartikelfilter vorhanden | ✓                         |   |
| AUSRÜSTUNG                     |                           |   |
| Fräsbreite [mm]                | 2000                      |   |
| Frästiefe [mm]                 | 500                       |   |
| Klimaanlage                    | ✓                         |   |

| ZUSTAND            |        |   |        |
|--------------------|--------|---|--------|
| MOTOR              | STATUS | ANMERKUNGEN   | BILDER |
| Motoröl            | ✓      |   |        |
| Leckagen           | ✓      |   |        |
| Leckgas            | ✓      |   |        |
| Ansprungsverhalten | ✓      |   |        |
| Rauch              | ✓      |   |        |
| Auspuffanlage      | ✓      |   |        |
| Kühler             | ✓      |   |        |
| Gesamtzustand      | ✓      |   |        |
| HYDRAULIK          | STATUS | ANMERKUNGEN   | BILDER |
| Schläuche          | ✓      | Vier Schläuche von Ventilblock hinter der Kabine schwitzen an der Verpressung |        |
| Pumpe              | ✓      |   |        |
| Motoren            | ✓      |   |        |
| Zylinder           | ✓      | Lenkzylinder HR schwitzt  |        |
| Leckagen           | ✓      |   |        |
| Gesamtzustand      | ✓      |   |        |
| KABINE             | STATUS | ANMERKUNGEN   | BILDER |
| Sitz               | ✓      |   |        |
| Scheiben           | ✓      |   |        |
| Display/Schalter   | ✓      |   |        |
| AC                 | ✓      |   |        |
| Heizung            | ✓      |   |        |
| Gesamtzustand      | ✓      |   |        |

| ELEKTRIK      | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
|---------------|--------|-------------|--------|
| Beleuchtung   | ✓      |             |        |
| Anlasser      | ✓      |             |        |
| Elektronik    | ✓      |             |        |
| Batterie      | ✓      |             |        |
| Gesamtzustand | ✓      |             |        |
| FAHRWERK      | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
| Reifen vl     | 30%    |             |        |
| Reifen vr     | 90%    |             |        |
| Reifen hl     | 90%    |             |        |
| Reifen hr     | 70%    |             |        |
| VERSCHEISS    | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
| Fräskasten    | 80%    |             |        |
| Frästrommel   | 70%    |             |        |
| Oberhalter    | 70%    |             |        |
| SONSTIGES     | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
| Getriebe      | ✓      |             |        |
| Bremsen       | ✓      |             |        |
| Fahrantrieb   | ✓      |             |        |
| Rahmen        | ✓      |             |        |
| Achsen        | ✓      |             |        |
| Sonstiges     | ✓      |             |        |