

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1300 F

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18734	    
Baujahr	2001	
Betriebsstunden	9512	
Gewicht [to]	18,4	
MOTORDATEN		
Hersteller	Deutz	
Motor [Typ]	BF6M 1013 CP	
Motorleistung [kW]	181	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	1300	
Frästiefe [mm]	300	
starres Band	✓	
Frästiefenregler [Stück]	2	
Seilzugsensor	2	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓	Flansch zwischen Turbolader und Ölrücklauf schwitzt, Schlauch von Kurbelgehäuseentlüftung durchgescheuert, Kurbelgehäuseentlüftung schwitzt	
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓	Grau-Bläuliche Trübung des Abgasen	
Auspuffanlage	✓	Abgaskrümmer undicht	
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Lenkzylinder schwitzt	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓	Sitzpolster verschlissen	
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓	Frästifenregler rechts erkennt keinen Sensor	
Batterie	▲	Batterien leer	
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Reifen vl	70%		
Reifen vr	60%		
Reifen hl	80%		
Reifen hr	30%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	10%		
Fräskasten	70%		
Frästrommel	50%	Oberhalter mit Unterhalter verschleißt	
Oberhalter	30%		
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	An letzter Versteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen	
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		