

## WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1500

ALLGEMEINES		BILDER
ID	17007	
Baujahr	2003	
Betriebsstunden	6607	
Gewicht [to]	24,1	
MOTORDATEN		
Hersteller	Mercedes Benz	
Motor [Typ]	OM 502 LA	
Motorleistung [kW]	320	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	1500	
Wechselhaltersystem		
Klappband	✓	
Frästiefenregler [Stück]	2	
Querneigungssensor	✓	
Seilzugsensor	✓	
Kompressor	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		     
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Seitenschildzylinder HR Kolbenstange verbogen, Seitenschildzylinder VL/VR schwitzig, Aufnahmebandzylinder rechts und links schwitzig, Schwenkzylinder rechts von Abwurfband leicht schwitzig, Schmutzabstreifer von Auswurfbandklappzylinder rechts defekt	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		 
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓	Aufstieg rechts fehlt	

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓	An Seitenbedienteil HR Pin von Stromversorgungsstecker für Nivellierung abgebrochen	
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Aufnahmeband	50%	1te Girlande fest	
Abwurfband	50%	Band schleift auf Schlauchdurchführung	
Fräskasten	60%	Fräskasten eingedellt	
Frästrommel	70%	Auswerfer verschlissen	
Oberhalter	60%	Vereinzelt lockere oder fehlende Oberhalter	
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Sonstiges	✓	Dämpfer von seitlichen Motorhauben schwach, Dämpfer von oberer Motorhaube sehr schwach	