
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 120 FI

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18576	
Baujahr	2014	
Betriebsstunden	6141	
Gewicht [to]	21,05	

MOTORDATEN		
Hersteller	Cummins	
Motor [Typ]	QSL 9	
Motorleistung [kW]	224	
Abgasstufe	Tier4	
EPA-Plakette	✓	
Dieselpartikelfilter vorhanden	✓	

AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	1200	
Frästiefe [mm]	320	
Klappband	✓	
Absauganlage	✓	
Absauganlage VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Querneigungssensor	✓	
Seilzugsensor	2	
Wegmessesensoren (Zylinder)	✓	
Hochdruckreiniger	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	50%	VL: 50%; VR: 40%; HL: 80%; HR: 30%	
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	40%		
Fräskasten	70%		
Frästrommel	60%		
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	20%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	Fräswalzenschutz verbogen, Bandversteifung von Abwurfband schweißnähte gerissen oder schlecht verschweißt	
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		