
HITACHI KETTENBAGGER ZX 135 US-6

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18448	
Baujahr	2018	
Betriebsstunden	8978	
Gewicht [to]	14,7	

MOTORDATEN		
Hersteller	Isuzu	
Motor [Typ]	4JJ1	
Motorleistung [kW]	78,5	
Abgasstufe	Tier4f	
letzter Service [h]	8640h / 23.08.24	
EPA-Plakette	✓	
Dieselpartikelfilter vorhanden	✓	

AUSRÜSTUNG		
Grabtiefe [cm]	550	
Tieflöffel [cm]	80	
Tieflöffel [Stück]	1	
Bodenplatte [mm]	500	
Greiferdreheinrichtung	✓	
Hammerhydraulik	✓	
Scherenhydraulik	✓	
Schildabstützung	✓	
Schnellwechsler hydr.	✓	
Schnellwechsler [Typ]	OilQuick OQ65	
Zentralschmierung	✓	
Klimaanlage	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Hubzylinder Links leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
AC	✓		
Heizung	✓		
Gesamtzustand	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓	Seitenkamera ohne Funktion (Kabel abgequetscht)	
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	60%		
Leitrad	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	60%		
Bodenplatten / Pads	80%		

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		