HAMM TANDEMWALZE HD 8 VV

ALLGEMEINES		BILDER
ID	16986	
Baujahr	2012	
Betriebsstunden	464	
Gewicht [to]	1,58	
Bedienungsanleitung	✓	
Ersatzteilliste	✓	
CE Konformitätserklärung	✓	

MOTORDATEN		
Hersteller	Kubota	
Motor [Typ]	D1005	
Motorleistung [kW]	14,8	
Abgasstufe	2011 Tier4	
EPA-Plakette	✓	

ZUSTAND

MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		

KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓	Fahrhebel schwergängig	
Gesamtzustand	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	▲	Batterie schlecht. Pole korrodiert, sollte erneuert werden	
Gesamtzustand	✓		

VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Abstreifer	80%		
Bandagengummis	70%		

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		