

HAMM TANDEMWALZE DV 65 OV

ALLGEMEINES		BILDER
ID	17380	     
Baujahr	2013	
Betriebsstunden	4819	
Gewicht [to]	7,86	
Bedienungsanleitung	✓	
Ersatzteilliste	✓	
MOTORDATEN		
Hersteller	Deutz	
Motor [Typ]	TD 2012L042V	
Motorleistung [kW]	64	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Temperaturmessung Asphalt	✓	
Oszillation	✓	
geteilte Bandage	✓	
Kantenschneidgerät [Stück]	2 stk	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
Heizung	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Abstreifer	70%		
Bandagengummis	80%		
Bandage	90%	VR: 13mm, VL: 13mm, HR: 13mm, HL: 12mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		