HAMM TANDEMWALZE DV 90 OV

ALLGEMEINES		BILDER
ID	17382	
Baujahr	2007	
Betriebsstunden	4798	
Gewicht [to]	9,4	
Bedienungsanleitung	✓	
Ersatzteilliste	✓	
MOTORDATEN		
Hersteller	Deutz	
Motor [Typ]	BF4M2012	
Motorleistung [kW]	74,9	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Temperaturmessung Asphalt	✓	
Oszillation	✓	
Kantenschneidgerät [Stück]	1	
Splittstreuer [Typ]	Amazone ZA XS	

ZUSTAND

MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓	Zylinderkopfdichtung leicht schwitzig	
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
Heizung	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Abstreifer	50%		
Bandagengummis	60%		
Bandage	80%	VR & VL: 14mm, HR & HL: 11mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		