

CATERPILLAR GUMMIRADWALZE PS 300 C

ALLGEMEINES		BILDER
ID	17407	
Baujahr	2005	
Betriebsstunden	3329	
Gewicht [to]	21	
Ersatzteilliste	✓	
MOTORDATEN		
Hersteller	CAT	
Motor [Typ]	176-3170	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Klimaanlage	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Radhubzylinder HR leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	
Sitz	✓	Sitzpolster verschlissen	
Scheiben	✓	Scheibe VR gerissen	
Display/Schalter	✓		
AC	✓		
Heizung	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	
Reifen vl	80%		
Reifen vr	70%		
Reifen hl	80%		
Reifen hr	70%		
VERSCHEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Abstreifer	50%		

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓	Feststellbremse macht nicht komplett zu	
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	Rahmen VR leicht eingedrückt	
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		