

BOMAG KOMBIWALZE BW 100 AC-4

ALLGEMEINES		BILDER
ID	17422	
Baujahr	2007	
Betriebsstunden	2794	
Gewicht [to]	2,2	
MOTORDATEN		
Hersteller	Kubota	
Motor [Typ]	D1703	
Motorleistung [kW]	23,2	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Kantenschneidergerät [Stück]	1	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓	Schläuche von Fahrtrieb HL und HR stark abgeschleuert	
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Reifen hl	70%		
Reifen hr	70%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sonstiges	0%	Kantenschneide fehlt	
Abstreifer	50%		
Bandagengummis	70%		
Bandage	30%	9mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		