

BOMAG KOMBIWALZE BW 125 AC

ALLGEMEINES		BILDER
ID	17423	     
Baujahr	2007	
Betriebsstunden	4358	
Gewicht [to]	3	
MOTORDATEN		
Hersteller	Kubota	
Motor [Typ]	D1703	
Motorleistung [kW]	25,2	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Kantenschneidergerät [Stück]	1	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓	Schläuche von Fahrtrieb HL und HR abgescheuert	 
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Zylinder von Kantenschneider leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓	Rückenlehne verschlissen	
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Reifen hl	70%		
Reifen hr	70%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Abstreifer	80%		
Bandagengummis	80%		
Bandage	70%	15mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		