


## HAMM KOMBIWALZE DV 70

ALLGEMEINES		BILDER
ID	17184	
Baujahr	2010	
Betriebsstunden	2941	
Gewicht [to]	7,53	
MOTORDATEN		
Hersteller	Deutz	
Motor [Typ]	TD 2012 L04 2V	
Motorleistung [kW]	64	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Temperaturmessung Asphalt	✓	
Oszillation	✓	
Kantenschneidergerät [Stück]	1	
Klimaanlage	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
AC	✓		
Heizung	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	
Reifen hl	80%		
Reifen hr	80%		
VERSCHEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Abstreifer	40%		
Bandagengummis	80%		
Bandage	80%	24mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		