

WIRTGEN STRABENFRÄSEN W 100 F



ALLGEMEINES		BILDER
ID	17243	
Baujahr	2009	
Betriebsstunden	6564	
Gewicht [to]	18,4	
MOTORDATEN		
Hersteller	Cummins	
Motor [Typ]	QSC	
Motorleistung [kW]	209	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	1000	
Wechselhaltersystem	HT11	
Klappband	✓	
LEVEL PRO	✓	
Seilzugsensor	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	⚠	Auspuff zwischen Endtopf und Endrohr gerissen	
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	⚠	Abwurfbandmotor leicht schwitzig	
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	⚠	Sitzpolster verschlissen	
Display/Schalter	⚠	Folientastatur von Display teilweise ohne Funktion, Motordrehzahlpoti ohne Funktion	
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	⚠	Batterien schwach	
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	70%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	60%		
Bodenplatten / Pads	70%		
VERSCHLEIß	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Aufnahmeband	80%		
Abwurfband	70%		
Fräskasten	60%		
Frästrommel	60%		
Oberhalter	40%		
Abstreifer / Schild	30%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	⚠	Rollen von Klappband nach innen gebogen	