


# HAMM TANDEMWALZE HD 8 VV

ALLGEMEINES		BILDER
ID	16987	
Baujahr	2012	
Betriebsstunden	521	
Gewicht [to]	1,58	
Bedienungsanleitung	✓	
Ersatzteilliste	✓	
CE Konformitätserklärung	✓	
MOTORDATEN		
Hersteller	Kubota	
Motor [Typ]	D1005-ET05	
Motorleistung [kW]	14,8	
Abgasstufe	Tier4/EPA2011	
EPA-Plakette	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	⚠	Schelle zwischen Krümmer und Flexrohr undicht	
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	⊖	Abblendlicht VL ohne Funktion	
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	⊖	Batteriepole korrodiert, Batteriespannung: 8V	
Gesamtzustand	⚠		
VERSCHLEIß	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Abstreifer	50%		
Bandagengummis	70%		
Bandage	60%	11	
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		