

HAMM KOMBIWALZE HD 10I VT

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18737	     
Baujahr	2018	
Betriebsstunden	4190	
Gewicht [to]	2,5	
MOTORDATEN		
Hersteller	Kubota	
Motor [Typ]	D1503-M-EU33	
Motorleistung [kW]	24	
Abgasstufe	Tier3 A	
letzter Service [h]	4190h/30.01.26	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Kantenschneidergerät [Stück]	1	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		

HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Reifen hl	70%		
Reifen hr	40%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Abstreifer	60%		
Bandagengummis	50%	Bandagengummis links verschlissen	
Bandage	60%	12mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		