

VÖGELE KETTENFERTIGER SUPER 1900-3I

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18533	
Baujahr	2018	
Betriebsstunden	5096	
Gewicht [to]	21,7	
MOTORDATEN		
Hersteller	Cummins	
Motor [Typ]	QSB 6.7 190	
Motorleistung [kW]	142	
Abgasstufe	Tier4 final (mit Ad-Blue)	
letzter Service [h]	4650h / 08.2024	
EPA-Plakette	✓	
Dieselpartikelfilter vorhanden	✓	
AUSRÜSTUNG		
Bohle [Typ]	AB 500-3 TP1	
Hochverdichtungsbohle	✓	
Heizung elektrisch	✓	
Einbaubreite der Bohle [m]	2,5m - 5m	
Verbreiterungen	4x 0,75m +2x 0,25m	
Einbaubreite mit Verbreiterungen [m]	2,5 - 8,5m	
Höhensensoren - Ultraschall [Stück]	2	
Schneckensteuerung Ultraschall	✓	
Querneigungssensor	✓	
Zentralschmierung	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	
Sitz	✗	Linker Sitz Rückenlehne Verstellung defekt	
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	70%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	70%		
Bodenplatten / Pads	70%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Bohle	60%		
Kratzerband	60%		
Schnecken	60%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		