

## WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 250

| ALLGEMEINES                    |                               | BILDER  |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| ID                             | 18549                         |  |
| Baujahr                        | 2013                          |   |
| Betriebsstunden                | 10040                         |   |
| Gewicht [to]                   | 50                            |   |
|                                |                               |   |
|                                |                               |   |
| MOTORDATEN                     |                               |   |
| Hersteller                     | Cummins                       |   |
| Motor [Typ]                    | QSX15 + QSL                   |   |
| Motorleistung [kW]             | 447 + 261                     |   |
| Abgasstufe                     | EU Stage IIIa / EPA, Tier III |   |
| EPA-Plakette                   | ✓                             |   |
| Dieselpartikelfilter vorhanden | ✓                             |   |
| AUSRÜSTUNG                     |                               |   |
| Fräswalze [mm]                 | 2500                          |   |
| Frästiefe [mm]                 | 350                           |   |
| Klappband                      | ✓                             |   |
| Absauganlage VCS               | ✓                             |   |
| LEVEL PRO                      | ✓                             |   |
| Querneigungssensor             | ✓                             |   |
| Wegmessensensoren (Zylinder)   | ✓                             |   |
| Hochdruckreiniger              | ✓                             |   |
| Kompressor                     | ✓                             |   |

| ZUSTAND           |        |                          |        |
|-------------------|--------|--------------------------|--------|
| MOTOR             | STATUS | ANMERKUNGEN              | BILDER |
| Motoröl           | ✓      |                          |        |
| Leckagen          | ✓      |                          |        |
| Leckgas           | ✓      |                          |        |
| Anspringverhalten | ✓      |                          |        |
| Rauch             | ✓      |                          |        |
| Auspuffanlage     | ✓      |                          |        |
| Kühler            | ✓      |                          |        |
| Gesamtzustand     | ✓      |                          |        |
| HYDRAULIK         | STATUS | ANMERKUNGEN              | BILDER |
| Schläuche         | ✓      |                          |        |
| Pumpe             | ✓      |                          |        |
| Motoren           | ✓      |                          |        |
| Zylinder          | ✓      |                          |        |
| Leckagen          | ✓      |                          |        |
| Gesamtzustand     | ✓      |                          |        |
| KABINE            | STATUS | ANMERKUNGEN              | BILDER |
| Sitz              | ✓      | Sitzpolster verschlissen |        |
| Scheiben          | ✓      |                          |        |
| Display/Schalter  | ✓      |                          |        |
| Gesamtzustand     | ✓      |                          |        |
| ELEKTRIK          | STATUS | ANMERKUNGEN              | BILDER |
| Beleuchtung       | ✓      |                          |        |
| Anlasser          | ✓      |                          |        |
| Elektronik        | ✓      |                          |        |
| Batterie          | ✓      |                          |        |
| Gesamtzustand     | ✓      |                          |        |

| FAHRWERK            | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| Turas               | 30%    |             |        |
| Lauf/ Tragrollen    | 80%    |             |        |
| Kettenbänder        | 80%    |             |        |
| Bodenplatten / Pads | 60%    | HR: 0%      |        |
| VERSCHLEISS         | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
| Aufnahmeband        | 10%    |             |        |
| Abwurfband          | 60%    |             |        |
| Fräskasten          | 70%    |             |        |
| Frästrommel         | 50%    |             |        |
| Oberhalter          | 50%    |             |        |
| Abstreifer / Schild | 10%    |             |        |
| SONSTIGES           | STATUS | ANMERKUNGEN |        |
| Getriebe            | ✓      |             |        |
| Bremsen             | ✓      |             |        |
| Fahrtrieb           | ✓      |             |        |
| Rahmen              | ✓      |             |        |
| Achsen              | ✓      |             |        |