

## WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 250

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18550	
Baujahr	2013	
Betriebsstunden	10231	
Gewicht [to]	49	
Ersatzteilliste	✓	
MOTORDATEN		
Hersteller	Cummins + Cummins	
Motor [Typ]	QSX15 + QSL	
Motorleistung [kW]	447 + 261	
Abgasstufe	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
EPA-Plakette	✓	
Dieselpartikelfilter vorhanden	✓	
AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	2200	
Frästiefe [mm]	330	
FCS - flexible cutter system	✓	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
Klappband	✓	
Absauganlage	✓	
Absauganlage VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Querneigungssensor	✓	
Wegmessensensoren (Zylinder)	✓	
Hochdruckreiniger	✓	
Kompressor	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓	Schlauch von Lenkzylinder VL an der Verpressung leicht schwitzig	
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Lenkzylinder VL leicht schwitzig, Seitenschildzylinder HL leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓	Bedienpult rechts Höhenverstellungsschalter links federrückstellung defekt und Höhenverstellungsschalter rechts abgebrochen	
Heizung	✓		
Gesamtzustand	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓	Fehler Spiegelverstellung (neue Sicherung brennt direkt durch)	
Batterie	✓	Batterien schwach	
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	30%	Vorne: 40%, Hinten: 20%	
Lauf/ Tragrollen	60%		
Kettenbänder	70%		
Bodenplatten / Pads	20%	Vorne: 20%; Hinten: 10%	
VERSCHEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Aufnahmeband	60%	Mittig ca 50cm eingeschnitten (geklammert)	
Abwurfband	70%	4. Untere Bandrolle defekt	
Fräskasten	80%		
Frästrommel	70%	Schweißnaht an 7 Unterhalter eingerissen	
Oberhalter	10%		
Abstreifer / Schild	30%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrtrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		