WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18706	
Baujahr	2011	
Betriebsstunden	7200	
Gewicht [to]	19	
MOTORDATEN		
Hersteller	Cummins	
Motor [Typ]	QSC	
Motorleistung [kW]	209	
Abgasstufe	Tier3	
EPA-Plakette	✓	
AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	1000	
Frästiefe [mm]	300	
Klappband	✓	
Absauganlage VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Querneigungssensor	✓	
Seilzugsensor	2	
Hochdruckreiniger	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Motoröl	✓		
Leckagen	✓	Motorölkühler schwitzt leicht	
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓	Abwurfbandklappzylinder Rechts schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Aufnahmeband	50%		
Abwurfband	60%		
Fräskasten	60%		
Frästrommel	60%		
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	60%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**BILDER**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	Bandrahmen leicht verbogen, Bandrahmen an Klappzylinder links und rechts gerissen, Verstärkungen unsauber verschweißt	
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		