

CATERPILLAR STRAßENFRÄSEN PM 200

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18711	     
Baujahr	2013	
Betriebsstunden	6590	
Gewicht [to]	32,5	
CE Konformitätserklärung	✓	
MOTORDATEN		
Hersteller	Caterpillar	
Motor [Typ]	C18	
Motorleistung [kW]	429	
AUSRÜSTUNG		
Fräswalze [mm]	2000	
Frästiefe [mm]	300	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
Klappband	✓	
Frästiefenregler [Stück]	3	
Querneigungssensor	✓	
Seilzugsensor	2	
Hochdruckreiniger	✓	
Kompressor	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓	Kompressor schwitzt an verschlussdeckel leicht	
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓	Leckölleitung von Wasserpumpe links undicht	
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓	Bremse von Fräsantrieb schwitzt	
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓	Sitzpolster links leicht verschlissen	
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓	Abwurfband klappen ohne Funktion	
Gesamtzustand	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	30%		
Fräskasten	70%		
Frästrommel	50%	Schweißnaht zwischen 26 Unterhaltern gerissen	
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓		