

## CATERPILLAR KETTENBAGGER 314 D LCR

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18396	
Baujahr	2012	
Betriebsstunden	9903	
Gewicht [to]	16,9	
Bedienungsanleitung	✓	
Ersatzteilliste	✓	
MOTORDATEN		
Hersteller	Caterpillar	
Motor [Typ]	C4.2	
Motorleistung [kW]	67	
Abgasstufe	Tier 3b/4i	
letzter Service [h]	12/2023 bei 9900h	
Dieselpartikelfilter vorhanden	✓	
AUSRÜSTUNG		
Grabtiefe [cm]	491	
Grabenräumlöffel schwenkbar [cm]	180	
Bodenplatte [mm]	500	
Hammerhydraulik	✓	
Scherenhydraulik	✓	
Schildabstützung	✓	
Schnellwechsler hydr.	✓	
Schnellwechsler [Typ]	Verachtert CW 20	
Zentralschmierung	✓	
Klimaanlage	✓	

ZUSTAND			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Motoröl	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
Rauch	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
Gesamtzustand	✓		
HYDRAULIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Schläuche	✓		
Pumpe	✓		
Motoren	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
Gesamtzustand	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
AC	✓		
Heizung	✓		
Gesamtzustand	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Beleuchtung	✓		
Anlasser	✓		
Elektronik	✓		
Batterie	✓		
Gesamtzustand	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Turas	40%		
Leitrad	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	50%		
Bodenplatten / Pads	70%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	BILDER
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrtrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
Sonstiges	✓	Tankdeckel defekt (Verriegelt nicht mehr) ; Mittig im Planierschild sind Risse (Verschleiß)	