# CATERPILLAR RADLADER 950 GC

| ALLGEMEINES | | BILDER |
|---|---|---|
| ID | 18587 |  |
| Baujahr | 2018 | |
| Betriebsstunden | 11012 | |
| Gewicht [to] | 18,8 | |
| | | |
| **MOTORDATEN** | | |
| Hersteller | Caterpillar | |
| Motor [Typ] | C7 | |
| Motorleistung [kW] | 169 | |
| Abgasstufe | Tier 4 / Stage V | |
| letzter Service [h] | 11.000 h | |
| EPA-Plakette | ✓ | |
| Dieselpartikelfilter vorhanden | ✓ | |
| **AUSRÜSTUNG** | | |
| Standardschaufel [m³] | 3,5 | |
| Nutzlast [to] | | |
| Knicklenkung | ✓ | |
| Zentralschmierung | ✓ | |
| Klimaanlage | ✓ | |

| ZUSTAND | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Motoröl | ✓ | | |
| Leckagen | ✓ | | |
| Leckgas | ✓ | | |
| Anspringverhalten | ✓ | | |
| Rauch | ✓ | | |
| Auspuffanlage | ✓ | | |
| Kühler | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |
| **HYDRAULIK** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Schläuche | ✓ | | |
| Pumpe | ✓ | | |
| Motoren | ✓ | | |
| Zylinder | ✓ | | |
| Leckagen | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |
| **KABINE** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Sitz | ✓ | | |
| Scheiben | ✓ | Scheibe vorne rechts defekt | |
| Display/Schalter | ✓ | | |
| AC | ✓ | Kühlt nicht richtig ( neu befüllen ) | |
| Heizung | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |

| ELEKTRIK | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
|---|---|---|---|
| Beleuchtung | ✓ | | |
| Anlasser | ✓ | | |
| Elektronik | ✓ | | |
| Batterie | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |
| **FAHRWERK** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Reifen vl | 50% | | |
| Reifen vr | 60% | | |
| Reifen hl | 50% | | |
| Reifen hr | 60% | | |
| **VERSCHLEISS** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Sonstiges | 80% | | |
| Schaufel | 90% | | |
| Lenkung | ✓ | | |
| **SONSTIGES** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Getriebe | ✓ | | |
| Bremsen | ✓ | | |
| Fahrantrieb | ✓ | | |
| Rahmen | ✓ | | |
| Achsen | ✓ | | |
| Sonstiges | ✓ | | |