

## HAMM WALZENZUG 3520 HT

| ALLGEMEINES         |                 | BILDER                                                                              |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                  | 18694           |  |
| Baujahr             | 2011            |                                                                                     |
| Betriebsstunden     | 4667            |                                                                                     |
| Gewicht [to]        | 20              |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung | ✓               |                                                                                     |
| MOTORDATEN          |                 |                                                                                     |
| Hersteller          | Deutz           |                                                                                     |
| Motor [Typ]         | TCD 2012 L06 2V |                                                                                     |
| Motorleistung [kW]  | 155             |                                                                                     |
| Abgasstufe          | Tier3           |                                                                                     |
| letzter Service [h] | 4358h / 02.2025 |                                                                                     |
| EPA-Plakette        | ✓               |                                                                                     |
| AUSRÜSTUNG          |                 |                                                                                     |
| Verdichtungsmesser  | ✓               |                                                                                     |

| ZUSTAND            |        |             |        |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| MOTOR              | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
| Motoröl            | ✓      |             |        |
| Leckagen           | ✓      |             |        |
| Leckgas            | ✓      |             |        |
| Ansprungsverhalten | ✓      |             |        |
| Rauch              | ✓      |             |        |
| Auspuffanlage      | ✓      |             |        |
| Kühler             | ✓      |             |        |
| Gesamtzustand      | ✓      |             |        |

| HYDRAULIK        | STATUS | ANMERKUNGEN                                                      | BILDER |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Schläuche        | ✓      |                                                                  |        |
| Pumpe            | ✓      |                                                                  |        |
| Motoren          | ✓      |                                                                  |        |
| Zylinder         | ✓      |                                                                  |        |
| Leckagen         | ✓      |                                                                  |        |
| Gesamtzustand    | ✓      |                                                                  |        |
| KABINE           | STATUS | ANMERKUNGEN                                                      | BILDER |
| Sitz             | ✓      | Sitzpolster leicht verschlissen                                  |        |
| Scheiben         | ✓      |                                                                  |        |
| Display/Schalter | ✓      |                                                                  |        |
| Heizung          | ✓      |                                                                  |        |
| Gesamtzustand    | ✓      |                                                                  |        |
| ELEKTRIK         | STATUS | ANMERKUNGEN                                                      | BILDER |
| Beleuchtung      | ✓      | Seitenbegrenzungsleuchten an der Bandage Links und Rechts defekt |        |
| Anlasser         | ✓      |                                                                  |        |
| Elektronik       | ✓      |                                                                  |        |
| Batterie         | ✓      |                                                                  |        |
| Gesamtzustand    | ✓      |                                                                  |        |
| FAHRWERK         | STATUS | ANMERKUNGEN                                                      | BILDER |
| Reifen hl        | 50%    |                                                                  |        |
| Reifen hr        | 20%    |                                                                  |        |
| VERSCHLEISS      | STATUS | ANMERKUNGEN                                                      | BILDER |
| Abstreifer       | 20%    | Vorne: 40%; Hinten: 0%                                           |        |
| Bandagengummis   | 40%    |                                                                  |        |
| Bandage          | 80%    | 37mm                                                             |        |

| SONSTIGES   | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
|-------------|--------|-------------|--------|
| Getriebe    | ✓      |             |        |
| Bremsen     | ✓      |             |        |
| Fahrantrieb | ✓      |             |        |
| Rahmen      | ✓      |             |        |
| Achsen      | ✓      |             |        |
| Sonstiges   | ✓      |             |        |